

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Honda 250 สี ขาว ทะเบียน กว-9564 วันที่ 1/2/68

แฉนวนพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 22.9.69

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



เลขโมล 190,023 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒		ไม่ดูข้างหลัง	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		180
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพื้	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สลักขั้วไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แฉ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มทิศภัย (หน้า/หลัง)	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายถัง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒			7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง (เพลาลับ)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ ☐	☒			10. ปีกนก			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)			
7. ไฟสูง	☒			12. แฉ่นใต้เครื่อง			
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



สภาพรถ กระจกมองข้าง ขั้วไฟรถ จะลัดวงจร

หน้า



ด้านหน้า กระจกหน้า = 1,500
 ฝากระโปรง = 1,500

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

สี = 3,000

วงล้อ

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มีคราบน้ำมัน ☐ มีคราบน้ำมัน ☐ กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ มีคราบน้ำมัน ☐ มีคราบน้ำมัน ☐ กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ มีคราบน้ำมัน ☐ มีคราบน้ำมัน ☐ กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ มีคราบน้ำมัน ☐ มีคราบน้ำมัน ☐ กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 175/65/14	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 175/65/14	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 175/65/14	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 175/65/14	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	180 มม. กระจกหน้า
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	กระจก
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซ์ไฮเดอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกล้อหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี		