

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ 160ZU D-MAX 2.5 99spark สี ขาว ทะเบียน 10กต 3433กม วันที่ 10/2/66

เลขโมล 84193

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 4 กย. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

เก็ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท ดอก


☐ รีโมท ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ว่าง L, R</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพื้ก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>แห้งเร็ว</u>	☐	☒	<u>สีด</u>
13. ลำโพงเสริมหรือแฉ่น ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบนเตอร์รี่	☒	☐	
14. เซ็นทาล็อค ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแฉ่นเครื่อง / แฉ่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. แอว์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แฉ่น ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก <u>สีด</u>	☐	☒	<u>2,000</u>
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ไซคัฟ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบูกพวงมาลัย/แฉ่น	☒	☐	
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ค้ำเบรก / งานเบรก <u>สีด</u>	☐	☒	<u>40 ค้ำเบรก 2,000</u>
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐		7. น้ำมันเกียร์ <u>สีด</u> (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย <u>สีด</u> (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุแฉ่น	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย <u>11 ทก L, R</u>	☒	☐	<u>L+R = 1,600</u>	11. บั้มบั้ม	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนุ	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สัณ / หน่วง / เสียง)	☐	☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)




ข้างขวา 2. แก้มซ้าย (สี)

3. ผนังใต้ประตู (โลหะ) (สี)

4. เสาประตูหลัง (โลหะ) (สี)


5. กระบะหลัง (โลหะ) (สี)



ด้านหลัง 6. ฝาท้าย (โลหะ) (สี)

7. หลังเต๊นท์ (โลหะ) (สี)

8. ขอบหลังคา (สี)



ข้างซ้าย 9. กระบะขวา (สี)

10. ผนังใต้ประตู (สี)

ราคา : 12000

อายุ 21 ปี

	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 205/70R15		
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 99		
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 99		
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 99		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	ซ่อมดัดรูป	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	1 ดอก	1,000
เครื่องปั๊มอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	แผ่นป้องกันท้าย	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โซลิดคาทอย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	หัก	350
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		