



ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ 108188 ทะเบียน 6กท 9636 วันที่ 9 พ.ย 63
 เลขไมล์ 108188 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MMM156LKCGH เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ..... ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความห่วย, เสียง)	☒			3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. กระจก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
20. เซนเซอร์ล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อัพ			
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง <u>บจก</u>				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุ้มแหนบ			
สมโภชน์							




ด้านหน้า




ข้างซ้าย ซองล้อ ๑๑ R มุมกว้าง
* 6 ฟุต กาย ๑๑

รวม 10000



ด้านหลัง กระจกหน้า ๑๑ ๑๑
80 ๑๑ 1.500



ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....18.....นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....18.....นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....18.....นิ้ว	☒		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....18.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ☒ ยางปี.....19.....ขนาด..... 265/60/18	☒		
หน้า L ☒ ยางปี.....19.....ขนาด..... 265/60/18	☒		
หลัง R ☒ ยางปี.....19.....ขนาด..... 265/60/18	☒		
หลัง L ☒ ยางปี.....19.....ขนาด..... 265/60/18	☒		
ยางขอบกระจัก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม็กชิลเอนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระจักหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
โช๊คฝาท้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		