

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Pero St. ๑1๐๐33 สี ส้ม ทะเบียน 2226 วันที่ 6/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 193,734 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
1. เบาะ		☒	12 กค	1. ไฟในถัง		☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด		☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	13 กค	
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก		☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน		☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์				
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่		☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน				
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์				
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. อินเตอร์				
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		11. เทอร์โบ				
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)				
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. สัญญาณไฟ		☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง				
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ		☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				4. โช๊คอัพ		☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒		
23. ขึ้นวางของในท้ายเก๋ง		☒	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	ABS		
ระบบไฟภายนอก				7. ครีษ		☒		
1. ไฟหน้า		☒		8. บัมพ์				
2. ไฟหรี่หน้า		☒		9. เพลากลาง				
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก				
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)		☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		12. แผ่นใต้เครื่อง				
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ท่อไอเสีย		☒		
7. ไฟสูง		☒		14. ท้องอ่างเครื่อง		☒		
8. ไฟท้าย		☒		15. ท้องอ่างเกียร์		☒		
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		16. ฝาครอบเครื่อง		☒		
10. ไฟเบรก		☒		17. แผ่นกันความร้อน		☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง		☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรถคัน = 15006

ยาว 4 ล้อ =

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....4 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....4 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....4 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....15 ขนาด.....205/20/15	☒	สี
	หน้า L ยางปี.....4 ขนาด.....4	☒	
	หลัง R ยางปี.....4 ขนาด.....4	☒	
	หลัง L ยางปี.....4 ขนาด.....4	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
สาวอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		