

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... TRITON สี..... ดำ ทะเบียน..... บพ 6095 วันที่..... 17 ต.ค 65

เลขโมล..... 38075 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

ภาษี ☒ ว่าง..... 962.464 ☐ ไม่ว่าง.....

☐ ไม่ว่าง.....

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....!.....ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ไม่ผิดปกติ</u>	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยนใหม่ 2400</u>	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป็น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / น่นว / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ทำสี รอบ ตัว
12000

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด	เปลี่ยนยางคู่หน้า 91 เส้น		3500
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด	925/65 R16		
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด			
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด			
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี	ใส่แม็กซีโลเนอร์	2500		
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
โซ้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี				