

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า แอลติส 2013 สี เทา ทะเบียน สงข 6532 วันที่ 20/2/63
 เลขไมล์ 125499 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา 1 ดอก
 เลขตัวถัง MR053REE204P5818 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา 2 ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด ☒ ไม่ชาด 22 พ.ค 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ลาด</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สวิตช์กระจกไฟ	☒	☐		6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	<u>ถ่ายเปลี่ยน</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☐	☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	

ระบบไฟภายในรถ							
ไฟในถัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ	☐	☐	
ไฟหน้าปิด	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คอป	☐	☐	
ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลด	☐	☐	
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุแหนบ	☐	☐	
				10. เบรก	☐	☐	
				11. เช็คอัพ	☐	☐	

ชื่อผู้ตรวจ 603

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์



ด้านหน้า

รถขับเคลื่อนล้อหน้า
เครื่องยนต์ 1.6 ลิตร

* 6500 กม. 1 ปี




ข้างซ้าย

6500 กม. 1 ปี



ด้านหลัง

รถขับเคลื่อนล้อหน้า



ข้างขวา

6500 กม. 1 ปี

5 = 4,500 บาท

10000

10000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 16 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 16 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 16 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 15	ขนาด 205/55/16		✓	ยาง 66 ตก ลาย 91
	หน้า L	ยางปี 15	ขนาด 205/55/16		✓	
	หลัง R	ยางปี 15	ขนาด 205/55/16		✓	
	หลัง L	ยางปี 15	ขนาด 205/55/16		✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		