

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 17 05 2567

ทะเบียน บท 9004		ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-MAX Hi		หมายเหตุ	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ ระบาย ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง					
นัดลูกค้า เวลา		กำหนดเสร็จ เวลา		เสร็จจริง เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง ALL</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ล้าง 80% ล้อล้อ (ล้าง ล้าง 12 44 25)</u> 8 2 <u>เช็ดทำความสะอาด</u> 5 <u>ล้างตู้แช่</u> ตรวจแล้ว 3 <u>เปลี่ยน หัวฉีดในเครื่อง + (ล้าง) (ใช้ปืนฉีด)</u> 6 <u>ล้างตู้แช่</u> 10					
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>หน้า</u> ประเมิน <u>เร็ว หรือ</u> เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>กระแทกวงล้อ L-115 (ใน 602)</u> 9 2 6 10 3 7 11 ตรวจแล้ว 4 8 12					
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>สีที่ลิตร</u> <u>ข้าง</u> <u>1 ลิ</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ทาสีหน้ารถ</u> 5 <u>ล้างสีขอบประตู L,R</u> 9 2 <u>ล้างหลังแคป</u> 6 <u>ล้างสีขอบหน้า</u> 10 ตรวจแล้ว 3 <u>สี A ขา</u> 7 <u>กระแทกวงล้อ L</u> 11 4 <u>ล้างสีสีกาย</u> 8 12					
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง 40%</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>กระแทกไฟฟ้า มีเยื่อไม่ลง</u> 3 <u>(ล้าง แล้ว)</u> 5 ตรวจแล้ว 2 4 6					
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง</u> <u>1 ลิ</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>รื้อคัน</u> 2 ตรวจแล้ว					
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง ALL</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ล้างรถ + ล้าง</u> 3 <u>ล้างรถ + ล้าง + ล้าง</u> 5 <u>ล้างรถ + ล้าง + ล้าง</u> ตรวจแล้ว 2 <u>ล้างฟิล์ม R+L 10V R+L</u> 4 <u>ล้างฟิล์ม, ใน, ล้าง</u> 6					
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง</u> ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ