

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... Isuzu D-max สี..... กะเบียน..... 217 9004 วันที่..... 17 พ.ย 67


เลขโมล..... 138944
 แผ่นไอพลา ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ 8 ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง..... 11 ก.ย 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☒	
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพัด	☐	☒	
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☐	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☐	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่	☐	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☐	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☐	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ก๊อไม่ลง (SL) 150	13. เทอร์โบ	☐	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☐	☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		15. สัญลัษณ์ไฟ	☐	☒	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกินฝุ่นเพลาลับ	☐	☒	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช้คอัพ	☐	☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☐	☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☒	
6. ไฟดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแบน	☐	☒	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☐	☒	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บีมบั้น	☐	☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☒	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☐	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☐	☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝั่งหน้าขวา <สี>




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. ฝั่งหลังขวา <สี>

สี = 3,900



ข้างขวา 3. สีฟ้า <สี>

			ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัลติม ☐ แม็คคัลเติ่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		☒		
	หน้า L ☒ แม็คคัลติม ☐ แม็คคัลเติ่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		☒		
	หลัง R ☒ แม็คคัลติม ☐ แม็คคัลเติ่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		☒		
	หลัง L ☒ แม็คคัลติม ☐ แม็คคัลเติ่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 265 / 50 R 16		☒		
	หน้า L ยางปี 24 ขนาด //		☒		
	หลัง R ยางปี 24 ขนาด //		☒		
	หลัง L ยางปี 24 ขนาด //		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี กระจกสีทึบ + ฝ้า			☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		