

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota YARIS ATIV 1.2E สี เทา ทะเบียน 7กข 4475 กท วันที่ 16/11/67

แผ่นนิรภัย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 11/ก.ย./67
☐ ไม่หมด


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 93849 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดรี	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปีน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. ประตูหน้าซ้าย รับอุปกรณ์กระจกสีชน



ด้านหลัง 2. สนิทหลัง (สี)

สี = 30000



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคียมแต่ง	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
	หน้า L	☒ ดี	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคียมแต่ง	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง R	☒ ดี	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคียมแต่ง	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง L	☒ ดี	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคียมแต่ง	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด	195/55R15			
	หน้า L	ยางปี 24	ขนาด	99			
	หลัง R	ยางปี 24	ขนาด	99			
	หลัง L	ยางปี 24	ขนาด	99			
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี	☒ ไม่มี					