

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA YARIS ATIV สี เทา ทะเบียน 71FW 2409 วันที่ 01/06/67

เลขโมล 82511
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 12 ต.ค. 67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สเอง


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง		/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. จี้นเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แลร์ (ความถี่ / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช้คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน			
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	/			11. ชีมนับ			
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	/			13. ปักนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กิ่งชนหน้า (สี)




ข้างซ้าย 2. ประตูหลังซ้าย (เคาะ) (สี)

3. บังโคลนหลังซ้าย (เคาะ) (สี)



ด้านหลัง 4. กิ่งชนหลัง (สี) (สีจันทน์)

สี 6500



ข้างขวา 5. ประตูหน้าขวา (สี)

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 185/60R15		✓		
	หน้า L ยางปี ขนาด 9		✓		
	หลัง R ยางปี ขนาด 9		✓		
	หลัง L ยางปี ขนาด 9		✓		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	หมดสภาพ	✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระแทก	☒ มี ☐ ไม่มี	ทำตัวรับ + หลังซ้ายมีรอยแตก	✓		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี				