

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า ไฮลักซ์ ปี 2004 สี หิวดา ทะเบียน กต 5320 วันที่ 28/5/62

เลขไมล์ 258631

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MRO33JNE5050 เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง 2KD924832

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด 24.79.62 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>		☒	ชำรุดเล็กน้อย	1. ไฟหน้า		☒	โคมเบสิ่ง
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒	โคมเบสิ่ง
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒	
6. ดับเบิ้ลเบรค		☒		6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒		7. ไฟสูง		☒	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒	โคมเบสิ่ง
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. ไฟหรี่ท้าย		☒	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ชำรุด	10. ไฟเบรก		☒	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพัด		☒	เติมน้ำมัน
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		8. น้ำล้างแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒	สภาพเครื่องยนต์
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. สปริงล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ

1. ไฟในถัง	☒	
2. ไฟหน้าปัด	☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		

126

ชื่อผู้ตรวจ


ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

3. ยางกันฝุ่นเพลารับ		
4. รอยร้าวใช้คัท		
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		
6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง		
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
9. ยางหมอบ		
10. เบรค		
11. เชื้อคัท		

พ่วงอีก
แผ่นละ ๒๐๐ บาท



กระจกหน้า
เดิมทำใหม่



ด้านหน้า กระจกหน้าใหม่
กระจกสีเป็นแบบดำ

ข้างซ้าย มีล้อยี่ห้อที่ประเทศจีน
หลังด้าน L กระจกสีเข้ม

ล้อหน้า = 3000 1107 = 2500
1000 1000 1000
ฟรี = 500



ด้านหลัง มีล้อยี่ห้อที่ประเทศจีน
6 แพลททำท้ายรถ L
กับชั้นหลัง มีล้อยี่ห้อ
6 แพลทเป็นแบบ
ตัวรถสีเข้มเป็นแบบ

ข้างขวา มีล้อยี่ห้อที่ประเทศจีน
กับกระจกสี R, กระจกสองชั้น
ด้าน R. หมด

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
	หน้า R L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว			✓ มีที่ครอบล้อ
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	ขนาด	✓		
	หน้า L	ยางปี	ขนาด	✓		
	หลัง R	ยางปี	ขนาด	✓		
	หลัง L	ยางปี	ขนาด	✓		
ยางขอบกระชก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☐ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ไฟแฉับ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		