

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Vigo Scab 2.5E Pre สี เทา ทะเบียน บข 4648 ภูเก็ต วันที่ 13/2/66

เลขโมล 154943

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ชาติ 25 สิงหาคม 65

☐ ไม่จำกัด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโอดีเซล

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกลูก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน <u>T-BELT TB7</u>		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		15. สัญญาณไฟ <u>หักหักโง้ง</u>		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันทัน		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มแบริด	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (เส้น / หนอง / เสี่ยง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

ปี 2565
5,000



ไม่ผ่าน

3,000
รวมค่าประกัน

นอกคัน
300



2500
รวมค่า
3,000

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ตะ) (สี).

ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (ตะ) ยางล้อตันหัว
- 1 ตัว

ข้างขวา 3. กระป๋อง (ตะ) (สี).

4. กันชนหน้า (สี).

สี = 4,800

ยางล้อ 1 ตัว

เหล็ก 16 = 2,500 (1 ตัว)

				ด้าน	รูป	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17	ขนาด 265/70R16		☒	
	หน้า L	ยางปี 17	ขนาด 9		☒	
	หลัง R	ยางปี 17	ขนาด 9		☒	
	หลัง L	ยางปี 17	ขนาด 9		☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ฟิล์มลาย	☒		
ตัวถังแดง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	ยางอะไหล่ติดล้อข้าง R 16	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี		☐		
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี		☐		
ฝาครอบถุงมือ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี		☐		
เบาะโซลาร์บอร์ด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	แตก	☒		2,500
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี		☐		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี		☐		