



ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Revo สี lm ทะเบียน มฉ-7052 วันที่ 23/10/63
 เลขไมล์ 44,699 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาโรโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 178063 ☐ ไม่ชาติ.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหิ้วท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
22. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		๓๑
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัต			
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอลค			
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				9. ยางนูแทนบ			

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

สายไฟ = 5000 2 = 6000
 กระจก = 4000 กระจก 2500
 จานปี = 4,500

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 16	มี		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	มี		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	มี		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	มี		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 16	ขนาด 16				
	หน้า L	☐ ยางปี	ขนาด				
	หลัง R	☐ ยางปี	ขนาด				
	หลัง L	☐ ยางปี	ขนาด				
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี					
พีส้ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้คฝ่าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรคหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					