

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ จัด D-Max CAB สี เทา ทะเบียน 1 ขบ 1546 กทม. วันที่ 7 / 10 / 67


เลขใบสั่ง 21120
 ควบคุมเอกสาร ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขครุ ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ☐ ไม่ว่าง
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเส้น ☐ ไม่ลงเส้น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ควบคุม ☒ ธรรมดา ☐ 1 ดอก
☐ ควบคุมเรซิน ☐ ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี/ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ			1. ไฟในถัง		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ไฟหน้าปิด		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี			3. ไฟเลี้ยว ☐ มี ☒ ไม่มี		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง		
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง		เปลี่ยน 900
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			6. น้ำมันพิก		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			7. ที่ปิดน้ำฝน		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			8. สภาพเครื่องยนต์		เปลี่ยน 1930
13. ลำโพงเสริมหรือแอด ☐ มี ☒ ไม่มี			9. แบตเตอรี่		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			10. สายพาน		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			12. อินเตอร์		
17. กรงจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			13. เทอร์โบ		
18. กรงจากข้างรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			15. สัญญาณไฟ		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง		
21. กรงจากพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก		
ระบบไฟภายนอก			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		
1. ไฟหน้า			4. ใช้อีพ		
2. ไฟหรี่หน้า			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		
4. ไฟเลี้ยว			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
5. ไฟเลี้ยวหน้า			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			9. ยางหุ้มแพน		
7. ไฟสูง			10. ครีษ		
8. ไฟท้าย			11. ปั่นปั่น		
9. ไฟหรี่ท้าย			12. เพลากลาง		
10. ไฟเบรก			13. ปีกนก		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			14. พวงมาลัย (เส้น / หมอวง / เสียง)		
12. ไฟเลี้ยวหลัง					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา



ด้านหลัง

หลังเบมเพ ลอกลัดติงค์
ข้างซ้าย < หน้าไฟตัดหมอก >



ข้างซ้าย

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
		ด้าน	ไม่	
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แบริคเดิม ☐ แบริคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว			
	หน้า L ☐ แบริคเดิม ☐ แบริคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว R 14			
	หลัง R ☐ แบริคเดิม ☐ แบริคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว			
	หลัง L ☐ แบริคเดิม ☐ แบริคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R ยางบี. / ขนาด.....			เปลี่ยน 9,000
	หน้า L ยางบี. 2021 / ขนาด..... 246 / 25 / R 14			
	หลัง R ยางบี. / ขนาด.....			
	หลัง L ยางบี. / ขนาด.....			
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			
กระຈກหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี			