

ใบตรวจสภาพรถ


ชนิด โตโยต้า ปี 2012 สี เทา ทะเบียน ผฉ 5931 วันที่ 9/1/63

เลขไมล์ 118321 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง MR053HY9305 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 ผ่านเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 เกษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 23 ก.พ 2563


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
แดร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ไฟในถัง	☒			4. รอยร้าวใช้คอป			
ไฟหน้าปัด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แปด			
ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		
ชื่อผู้ตรวจ <u>106</u> ชื่อผู้ส่งงาน				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มหมอบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

สี ปร. ๓๔ วัสดุ สีเงิน

6600

ส = 4,000 ขบ = 10,000
110% = 2,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว		✓		
	หน้า L	แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว		✓		
	หลัง R	แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว		✓		
	หน้า R	แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....16.....ขนาด.....185/60/15			✓	
	หน้า L	ยางปี.....16.....ขนาด.....185/60/15			✓	
	หลัง R	ยางปี.....16.....ขนาด.....185/60/15			✓	
	หลัง L	ยางปี.....16.....ขนาด.....185/60/15			✓	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คว้งบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี				✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เบรก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		