

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่นรถ Celerio 1.0 GL

สี เทา

ทะเบียน นธ 1377

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 11/8/66

เลขไมล์ 7970

แผ่นใบลาน ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 5 พ.ค. 67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรไหลเวียนและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องบนดี	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สวิตช์สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ژیคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดะยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้แหบน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

			ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาล่ง ☒	กระทะ / ขนาด	14	นิ้ว	
	หน้า L ☐ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาล่ง ☒	กระทะ / ขนาด	14	นิ้ว	
	หลัง R ☐ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาล่ง ☒	กระทะ / ขนาด	14	นิ้ว	
	หลัง L ☐ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาล่ง ☒	กระทะ / ขนาด	14	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21	ขนาด	165/65 R14		
	หน้า L ยางปี 21	ขนาด	91		
	หลัง R ยางปี 21	ขนาด	91		
	หลัง L ยางปี 21	ขนาด	99		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี				
แม็กซ์ไฮเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี				
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี				