

ใบตรวจสอบสภาพรถสมโภชน์

วันที่ ๕/๔/๖๕

ทะเบียน 10ข-8361

ยี่ห้อ-รุ่น

01มร

สี 85เทา

เลขไมล์ 148,503

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 20/10/65 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ กุญแจ ☐ กุญแจรีโมท ☐ รีโมทต่าง

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน


ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน
กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน
เบาะ ผ่าน ไม่ผ่าน
แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน
เตตร ผ่าน ไม่ผ่าน
แร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน
สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน
สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน
น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน
ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน
แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน
สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☐ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ USB ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Navi ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

ด้านหน้า.....



ด้านหลัง.....
 กระจกหลัง (8)
 กระจกมองหลัง (9)

ด้านขวา.....

- P. กระจกมองหลัง R
 - เบาะที่นั่งมาคนขับ

ด้านซ้าย.....

ฟิล์มกรองแสง =
 สี = 10,000
 100% 40
 P. กระจกมองหลัง R =

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระจก
 ยางปี 20 เบอร์ 185 / 65 R 14
 ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระจก
 ยางปี..... เบอร์..... / R.....
 ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระจก
 ยางปี..... เบอร์..... / R.....
 ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระจก
 .ยางปี..... เบอร์..... / R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม มี ไม่มี Non/คย
 คิวบังแดด มี ไม่มี
 ยางอะไหล่ มี ไม่มี
 ชุดเครื่องมือ มี ไม่มี
 แม่แรง มี ไม่มี
 ฝาครอบคัมล้อ มี ไม่มี
 ฝาครอบกระจก มี ไม่มี
 แม็กไลน์เนอร์ มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ.....