

ใบตรวจสอบสภาพ

9275

C2

รุ่น Toyota Commuter 3.0 D4D HRE สี 691 ทะเบียน 9275 1772 วันที่ 3/5/66

เลขโมล 92600
แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 19 พย 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒		เสียง, ติง, ติง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 1. ประตูหน้าซ้าย กลาง (สี)


2. ประตูสไลด์ บบ (ตะข)(สี)

3. แผงข้างซ้าย บบ (ตะข)(สี)



ด้านหลัง 4. กันชนหลัง บบ กลาง (ตะข)(สี)

5. ฝาท้าย บบ กลาง (ตะข)(สี)



ข้างขวา 6. แผงข้างขวา บบ+กลาง (ตะข)(สี)

7. หลังคากลาง รั้ว+ยาว (สี)

8. ประตูหน้าขวา (ตะข)(สี)

สีรถเดิม = 17,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คแดง	☒		กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คแดง	☒		กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คแดง	☒		กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คแดง	☒		กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 205/70R15	☒		
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 99	☒		
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 99	☒		
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 99	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ทาสีสภาพ	☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	สีรองยี่ห้อ		☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		