

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ อลตรา 2 สี เทา ทะเบียน กจ-2651 วันที่ 28/6/62

เลขไมล์ 82,387 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวณแจ ☒ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวณแจรีโมท ☐ ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรีท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพอก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ	☒	☐	
1. ไฟในแก๊ง	☒	☐		4. รอยร้าวใช้คอป	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มหมอบ	☒	☐	
				10. เบรก	☒	☐	
				11. เชื้อคอป	☒	☐	


ชื่อผู้ตรวจ.....

ชื่อผู้ส่งงาน.....


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

$\pi = 3000$ $1100 = 2000$
 $ยาว = 6000$

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒	
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒	
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 16 185/55/16	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 4	☒	
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 185/55/16	☒	
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด 4	☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
ควมั่งแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		