

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota REVO ตอหือย

สี ขาว ทะเบียน 6851 ขลบุรี

วันที่ 03/05/67

เลขไมล์ 140361

แผ่นเพลน ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 18 มิ.ย. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอ

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอ


☐ รีโมท ดอ

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้หนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย R ๒๓๓	☒			11. บั้มบ้น	☒		
9. ไฟท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม กระจกเรื่อหือยไฟล้ ๒๓๓ (1,000)




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).




ข้างซ้าย 2. แก้มซ้ายบน (สี) (สี).

3. กระเปาะซ้าย (สี) (สี).



ด้านหลัง 4. ส่วนท้าย (สี) (สี).



ข้างขวา 5. กระเปาะขวา (สี) (สี).

6. ประตูขวา (สี).

สี 1,200 x 6 = 7,200

ยาง = 13,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	ขระจาก
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	ก
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 205/70R15	/	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 7	/	
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 225/75R14	/	
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 7	/	
ยางขอบกระด	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	/	