

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่นรถ Attrage 1.2 GLX สี ดำ ทะเบียน ขม 1256 ขก วันที่ 19/9/66


เลขโมล bb82b
 แผ่นเพลก ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 12 ก.ย 66
☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ใหม่ บัดเปลี่ยน</u>			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ <u>เปลี่ยน</u>			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า				4. ใช้คัท			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>ซ้ายขวา 1,500</u>	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) <u>(MT)</u>			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักยี่ห้อ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง				10. ครีซ			
8. ไฟท้าย				11. ปัมป็น			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ลื่น / หมอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ)(สี).



ข้างซ้าย 2. นกั้มซ้าย (เคาะ)(สี).

3. ประตูหน้าซ้าย (สี) 4. ประตูหลังซ้าย (เคาะ)(สี).

5. บังโคลนหลังซ้าย (สี).




ด้านหลัง 6. กันชนหลัง (สี)(ซ่อม).

7. ฝาท้าย (สี).

สี = 9,600

ยา 4 เดือน.



ข้างขวา 8. ประตูหน้าขวา (สี).

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 195/55R15	☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 19	☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 19	☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 19	☒	
ยางขอบกระจุก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมดสภาพ	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝากาย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	