


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ W5016C5 สี มอริ ทะเบียน กฉ-3675 วันที่ 10/1/64
 เลขไมล์ 24,934 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา 1 ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท 2 ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด 22/1/64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟรีพาร์			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันมอก			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			สต
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>๖57</u>				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ไฟคลัทช์			
1. ไฟในถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าปิด				6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุแทนบ			


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ปี ๕๖ ๗๖



ข้างขวา

110๓ ๒,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 13 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	✓	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	✓	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 13	ขนาด 13		✓	
	หน้า L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		✓	
	หลัง R	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		✓	
	หลัง L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้ค้ำทำย	☒ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☒ ไม่มี				