

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota Fortuner 2.4V

สีเทา

ทะเบียน กต 9622 ททส.

วันที่ 16/9/68

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 3 มิ.ค. 65
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 2.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขโมล 237997

เลขเครื่อง


เลขคิซซี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. แบตเตอรี่	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สายพาน	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. อินเตอร์	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. เทอร์โบ	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ขอไม่ใส่	12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. โช๊คอัพ	☒	☐	
23. ชิ้นวางของในท้ายถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		7. ครีษ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		8. บัมพ์	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. เพลากลาง	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		10. ปีกนก	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		11. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		14. ท้องอ่างเครื่อง	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		15. ท้องอ่างเกียร์	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		16. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		17. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 2. กันชนหลัง (สี)



ข้างขวา



ด้านหลัง 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย

สี = 3000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หน้า L	☒ ดี	☐ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☒ ดี	☐ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง L	☒ ดี	☐ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด	265/60R18			
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด	๗			
	หลัง R	ยางปี 23	ขนาด	๗			
	หลัง L	ยางปี 23	ขนาด	๗			
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หมดสภาพ				
จั่วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	มีรอยร้าว 1 จุด				
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
สากอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี					