

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ เซฟตี้ 2017 สี เทา ทะเบียน บธ 1637 วันที่ 11/1/63

เลขไมล์ 48578 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MM142E MOJH ชื่อเพลง 19589 ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☒ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☒ ขาด 135962 ☐ ไม่ขาด.....

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักระบบไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>ทุก 6 เดือน</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. รอยร้าวใช้คอป			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 6๓๖

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย รั้วใต้ 6 เมตร ยาว 6 เมตร 66 ซม



ด้านหลัง



ข้างขวา รั้วใต้ 6 เมตร

๙ = ๑,๐๐๐ ๑๐๑ = 2500

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี..... 17	ขนาด.....	245/70/17	✓		
	หน้า L	ยางปี..... 17	ขนาด.....	245/70/17	✓		
	หลัง R	ยางปี..... 17	ขนาด.....	245/70/17	✓		
	หลัง L	ยางปี..... 17	ขนาด.....	245/70/17	✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
	☐ มี	☒ ไม่มี					