

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota REVO DOUBLE 4WD สี ฟ้า ทะเบียน 1ขฉ 283 ทท. วันที่ 18/9/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนจาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาณี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 23/11/68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์.....เลขเครื่อง.....เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคั่นชัก / คั่นส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒			7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. บั้มบั้น	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒			10. ปักนก	☒		
6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

						ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	☐ แตก	☐ กระ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	☐ แตก	☐ กระ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	☐ แตก	☐ กระ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	☐ แตก	☐ กระ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด 265 / 60 R18			☒		
	หน้า L	ยางปี 24	ขนาด 265 / 60 R18			☒		
	หลัง R	ยางปี 24	ขนาด 7			☒		
	หลัง L	ยางปี 24	ขนาด 91			☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	งานทาสี				☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☐ ไม่มี						
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					☒	
แม่ชีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ไฟเบรกล้อหลัง	☐ มี	☒ ไม่มี					☒	