

ใบตรวจสภาพรถ


รุ่นรถ Toyota Altis 2015 สีขาว ทะเบียน 1 เมล 6467 วันที่ 10/6/62
 เลขไมล์ 259661 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา...2...ดอง
 เลขตัวถัง MROOR12G602558 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภาษี ☐ ภาษี...ดอง
 เลขเครื่อง 9KDU745738 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภาษี ☐ ภาษี...ดอง
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 96662... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>พลาสติก PVC</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		6679 R
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		สภาพเครื่องยนต์
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		รอยรั่วน้ำมันเครื่อง
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัท			

ชื่อผู้ตรวจ เอก

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า

ก๊อปปี้หน้ารถ 1/5ท.

ข้างซ้าย

100 ต่อ โพลีคาร์บอเนต

รถกระบะ 1/5ท.



ด้านหลัง

ข้างขวา

66 ร้อยเก้า ห้า พัน

$2 - 5,000 \text{ บาท} = 2,500$
 $ก = 0.2 + 1.1 \text{ บาท} = 2,500$
 $โพลีคาร์บอเนต = 1,500 \text{ บาท}$

						ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	1.5 นิ้ว	ผ่าน		ผ่าน
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	1.5 นิ้ว	ผ่าน		ผ่าน
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	1.5 นิ้ว	ผ่าน		ผ่าน
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	1.5 นิ้ว	ผ่าน		ผ่าน
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	1.5	ขนาด	215/70/15	ผ่าน		ผ่าน
	หน้า L	ยางปี	1.5	ขนาด	215/70/15	ผ่าน		ผ่าน
	หลัง R	ยางปี	1.5	ขนาด	215/70/15	ผ่าน		ผ่าน
	หลัง L	ยางปี	1.5	ขนาด	215/70/15	ผ่าน		ผ่าน
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี				ผ่าน		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				ผ่าน		
ตัวบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี						
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				ผ่าน		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				ผ่าน		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				ผ่าน		