

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ REVO 1.8 ลิตร KERRY สี สีฟ้า ทะเบียน 66-1904 ททท. วันที่ 10/7/68

แฉนวนพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 30 ก.ย. 66
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 181854 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังชั้นชุด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพืค	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน <u>ไม่พบสภาพ</u>	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่ <u>ไม่เสียไฟ</u>	☒		
12. แฉน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>ไม่เย็น</u>	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคั่นชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โชคอัพ	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายถัง				5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ <u>ไม่พบจุดพองหรือรั่ว</u>	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บั้มบ้น	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หม่วง / เสียง)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แฉนใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย <u>หมอก L,R</u>	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แฉนกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม กระจกข้างข้างซ้ายโคมแตก


๗ ตุลาคม ๖๖




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

จำนวนตัว : 15,000

ยาง A 15.6 =

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด	205/70 R15		/		
	หน้า L ยางปี 23 ขนาด	91		/		
	หลัง R ยางปี 24 ขนาด	91		/		
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด	91		/		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ซีคไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี					
สวาทาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี					