

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ Toyota Revo Singaleca 2.45 2018 สีเทา ทะเบียน กทม ๖๖๖๖๖๖๖๖ ไม่ดี วันที่ 27 ก.ย. ๖7

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	X	/	X	ทำสี 9 ชม / 1 ชั่วโมง	33	บันไดเสริมข้าง	-	-	-	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	✓	/	✓	
4	กระจังหน้า	✓	/	✓		36	ป้ายทะเบียน	✓	/	✓	ไม่ติดกันแล้ว
5	โคมไฟหน้า	✓	/	✓		37	จุดเติมสี	-	-	-	
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	-	-	-	ไม่มี
7	โคมไฟตัดหมอก	-	-	-		39	ขอบในกระบะ	X	/	X	สีเงินทั้งกระบะ
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	-	-	-			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	X	/	X	สีอะไหล่
10	เสาอากาศ	✓	/	✓		2	สนิมฐานเบด	✓	/	✓	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	✓	/	✓		3	สนิมขาเบด	✓	/	✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า	-	-	-		4	ขั้วเบด	X	/	X	สีสนิม
13	กระจกหน้า	✓	/	✓		5	แผ่นกันความร้อน	✓	/	✓	
14	แผงจิ้งหรีด	✓	/	✓		6	ได้ฝากระโปรง	✓	/	✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	✓	/	✓		7	น้ำหม้อน้ำ	✓	/	✓	
16	ก้านปิดน้ำฝนหน้า	✓	/	✓		8	น้ำหม้อพักน้ำ	✓	/	✓	
17	ใบปิดน้ำฝนหน้า	✓	/	✓		9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน	✓	/	✓	
18	ยางรีดน้ำนอก	✓	/	✓		10	ขาขีด+น็อตยึดฝากระโปรง	X	/	X	สีสนิม
19	ขอบไฟหลังคา	-	-	-		11	น้ำมันเครื่อง	X	/	X	ขาดนิดหน่อย
20	กระจกประตู	✓	/	✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	✓	/	✓	สี 500 อดทน	1	เบาะหน้า	✓	/	✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	-	-	-	
23	ก้านปิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	✓	/	✓	
24	ใบปิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	✓	/	✓	
25	กระจกหลัง	✓	/	✓		5	สนิมน็อตเบาะ	✓	/	✓	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	✓	/	✓	
27	ยางรถ	✓	/	✓		7	พลาสติกแผงประตู	X	/	X	ขาดสิ่งจาว
28	ล้อแม็กซ์	-	-	-	คือ กะทะ	8	ช่องเก็บของ	✓	/	✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม	✓	/	✓		9	คอนโซลหน้า	✓	/	✓	
30	ฝาปิดคูลล์	✓	/	✓		10	คอนโซลกลาง	✓	/	✓	
31	ฝาถังน้ำมัน	✓	/	✓		11	ฟิล์ม	✓	/	✓	
32	แม็กลาเซนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	✓	/	✓	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	✓	✓	✓		1	คัทชี+ແພນ	✓	✓	✓	
14	มือจับในประตู 4 บาน	✓	✓	✓		2	ท่อไอเสีย	✓	✓	✓	
15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	✗	✓	✗	เป็นรอยการใช้งาน	3	คูลล์	✓	✓	✓	
16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	✗	✓	✗	เป็นรอยการใช้งาน	4	น็อตล้อ	✓	✓	✓	
17	แผงท้าย	-	-	-		5	ยางอะไหล่	✓	✓	✓	
18	ยางวงกบ	✓	✓	✓		6	พลาสติกได้กันชนหน้า	✓	✓	✓	
19	ยางขอบประตู	✓	✓	✓		7	พลาสติกได้กันชนหลัง	✓	✓	✓	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	✓	✓	✓		1	ลมแอร์	✓	✓	✓	
2	ไฟหลัง	✓	✓	✓		2	ความเย็น	✓	✓	✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	✓	✓	✓		3	เสียงแอร์	✓	✓	✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	-	-	-		4	กลิ่น	✓	✓	✓	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	-	-	-							
6	ไฟตัดหมอก	-	-	-							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	✓	✓	✓							
8	ไฟเบรก	✓	✓	✓							
9	ไฟถอย	✗	✓	✗	ส่องท้ายไม่ได้						
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	✓	✓	✓							
11	ไฟฉุกเฉิน	✓	✓	✓							
12	กระจกมองข้าง	✗	✓	✗	สีสั้ดมาใหม่						
13	กระจกประตู	✓	✓	✓							
14	เครื่องเสียง	✓	✓	✓							
15	แดร	✓	✓	✓							
16	เรือนไมล์	✓	✓	✓							

หมายเหตุ

*7

ช่าง :

พี

วัน/เดือน/ปี :

24 ก.ย 64

ผู้ตรวจ/QC :

HO2

วัน/เดือน/ปี :

3 / 10 / 64

ฝ่ายขาย :

เสาวฤทธิ์ หาดวงจันทร์

วัน/เดือน/ปี :

24 ก.ย 64