

A

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Honda Civic 1.8 EL สี เทา ทะเบียน บกร 7487 วันที่ 25/5/66

เลขโมล 173016

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 4 ต.ค. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☒ รีโมท.....2 ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/	/		1. ไฟในถัง	/	/	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. ไฟหน้าปิด	/	/	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. น้ำมันเครื่อง	/	/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. น้ำมันเบรก	/	/	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/	/	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/	/	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/	/	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		6. น้ำมันพัด	/	/	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		7. ที่ปิดน้ำฝน	/	/	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		8. สภาพเครื่องยนต์	/	/	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		9. แบตเตอรี่	/	/	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		10. สายพาน	/	/	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/	/	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		12. อินเตอร์	/	/	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		13. เทอร์โบ	/	/	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/	/	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		15. สัญญาณไฟ	/	/	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. ลูกปืนล้อ	/	/	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. ลูกหมากคันชัก	/	/	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/	/	
1. ไฟหน้า	/	/		4. ใช้อัฟ	/	/	
2. ไฟหรี่หน้า	/	/		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	/	/	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/	/	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/	/	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/	/		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/	/	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		9. ยางหุ้มขอบ	/	/	
7. ไฟสูง	/	/		10. ครีซ	/	/	
8. ไฟท้าย	/	/		11. บัมพ์	/	/	
9. ไฟหรี่ท้าย	/	/		12. เพลากลาง	/	/	
10. ไฟเบรก	/	/		13. บั๊กน	/	/	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	/	/	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/	/					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กระจกมองบน (เทา) (สี).



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. ฝาถังน้ำมัน (สี).



ข้างขวา

สี 2,400

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคาล์ม	☐ แม็คคาล์ม	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คคาล์ม	☐ แม็คคาล์ม	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คคาล์ม	☐ แม็คคาล์ม	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ แม็คคาล์ม	☐ แม็คคาล์ม	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด 215/55 R16		☒		
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด 79		☒		
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด 79		☒		
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด 79		☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซ์ไฮเดอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝากาย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					