

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น FORD RANGER

สี ขาว

ทะเบียน ผศ 5144 สด.

วันที่ 12/12/65

เลขไมล์ 184200

แผ่นเฝ้ากันแดด ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 29 พย 65

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ขาว ขาด	☒	☒		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☐	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☐	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช๊คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุ้มแบริด	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☐	☒	7,500
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปัดนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1 ฝากระโปรง (สี)
2 กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา 3 กระจกมอง (เคาะ) (สี)
4 ครอบประตู (สี)

สี 4,000 / ยาง 2,500 x 4

						ด้าน	ทุ	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	19 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	19 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	19 นิ้ว	✓		
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	19 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 15	ขนาด	265/65R17			✓	
	หน้า L	ยางปี 15	ขนาด	๗			✓	
	หลัง R	ยางปี 15	ขนาด	๗			✓	
	หลัง L	ยางปี 15	ขนาด	๗			✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	บานหน้าต่างหมดสภาพ			✓	✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี						
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
กระฉากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
โซ่ผูกท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี						
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		