

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Fortuner 2.4 V สี เทา ทะเบียน 4กข8259 กทม วันที่ 9/9/65


เลขโมล 239738
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 18 ก.พ. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบร็ด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 1 ดอก
 Bookservice ☒ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันวอล์ก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>สิ้น</u>		☒	3,500 -
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>สิ้น, 6/6/65</u>		☒	3,000
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. พวงมาลัย (สิ้น / หมอง / เสียง)		☒	300
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม มีรอยขีดข่วน




ด้านหน้า 3. กันชนหลัง (สี)



ข้างซ้าย 2 ประตูหน้าซ้าย (แถมสี)



ด้านหลัง 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา

สี 2 สี = 6000 + 2000 =

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิต่าง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิต่าง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิต่าง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิต่าง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	265/60R18	☒		
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	99	☒		
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	99	☒		
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	99	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หลังขวา ขาด.			☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☒	
แม็กซ์ไลเนอว์	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
ใช้คฝาก้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	