

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota Fortuner 2.8 สี ขาว ทะเบียน กธ 4433 80 วันที่ 13/3/66


เลขไมล์ 259031
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 30/10/66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	เปลี่ยนถ่าย
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			เช็กล
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			เช็กล
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			เช็กล
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			เช็กล
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพวง			เช็กล
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			ขอยกเลิก	9. แบริด			เช็กล
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ขอยกเลิก	10. สายพาน			เช็กล
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			เช็กล
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			เช็กล
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			เช็กล
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			เช็กล
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			เช็กล
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			เช็กล
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ			เช็กล
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค			เช็กล
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			เช็กล
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			เช็กล
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			เช็กล
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแบริด			เช็กล
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			เช็กล
8. ไฟท้าย	☒			11. ขับขึ้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดนก			เช็กล
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)			เช็กล
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม... มีกลิ่นขมอัสโตร, กระจกหน้าแตก, กระจกมองหลัง, กระจกมองข้าง, กระจกมองข้าง (คนข้างหลัง)




ด้านหน้า *สีเงิน*



ข้างซ้าย



ด้านหลัง *สีเงิน
ฟ้ากร.โปร*



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่ ด้าน	หมายเหตุ			
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระกะ / ขนาด... <u>20</u> นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระกะ / ขนาด... <u>20</u> นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระกะ / ขนาด... <u>20</u> นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระกะ / ขนาด... <u>20</u> นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี... <u>20</u>	ขนาด... <u>265/70</u>					☒		
	หน้า L	ยางปี... <u>20</u>	ขนาด... <u>265/70</u>					☒		
	หลัง R	ยางปี... <u>20</u>	ขนาด... <u>265/70</u>					☒		
	หลัง L	ยางปี... <u>20</u>	ขนาด... <u>265/70</u>					☒		
ยางขอบกระจก	☒	มี	☐	ไม่มี				☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี				☒		
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี				☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี				☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี				☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี				☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี				☒		
ฝาครอบกระกะ	☐	มี	☐	ไม่มี						
แม็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี						
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	สีเงิน			☒		
ใช้คฝากำย	☒	มี	☐	ไม่มี				☒		
เสาอากาศ	☐	มี	☒	ไม่มี						
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี				☒		