

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ปี 2013 สี ขาว ทะเบียน ยบ 221 วันที่ 12 ต.ค 64

เลขไมล์ 137977

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MP1FR86JDT079830

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก

เลขเครื่อง.....

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ.....


21 ต.ค 2564

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า 200</u>	☒	☐	สีชาด	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	☒	☐		
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	2. น้ำมันเบรก	☒	☐		
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	9. แบตเตอรี่	☒	☐		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	10. สายพาน	☒	☐	ระบบช่วงล่าง	
23. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐		
24. กระบอกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	4. โช้คอัพ	☒	☐		
27. กระบอกพัดลมในมิติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	6. เบรก	☒	☐		
ระบบไฟภายในรถ			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐		
1. ไฟในถัง	☒	☐	8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐		
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	9. ยางหุ้มแบริด	☒	☐		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐					


ชื่อผู้จอง 6๐๑๖

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



A line drawing of the rear view of a car. The drawing shows the trunk with a horizontal handle, a license plate area, and a bumper. On either side of the trunk are taillights, each composed of four circular lenses. The car's rear wheels are visible at the bottom corners.



ข้างขวา

ନାହିଁ, 2000
 ଗୋଟିଏ * 11500
 ମୋଟ 13500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 17	ขนาด 215 / 65 / 16		☒	
	หน้า L	☐ ยางปี 17	ขนาด 215 / 65 / 16		☒	
	หลัง R	☐ ยางปี 17	ขนาด 215 / 65 / 16		☒	7200
	หลัง L	☐ ยางปี 17	ขนาด 215 / 65 / 16		☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		