

ใบตรวจสภาพรถ



รุ่นรถ โตโยต้า ปี 2011 สี ขาว ทะเบียน อล 4773 วันที่ 18/11/62
 เลขไมล์ 228817 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา...1...ดอก
 เลขตัวถัง JTFH502P500096576 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภูเขา...1...ดอก
 เลขเครื่อง 2KD-5559165 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท...1...ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>		☒	ตามจริงสีขาว	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		ไม่มี
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunton ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	ไม่มีกลิ่น	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. จิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ไม่มี	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		* อด EAP
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		ดี
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒		ไฟถาดไม่มี	4. รอยรั่วซีคอัพ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุนแบบ			
				10. เบรก			
				11. เซ็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์





ด้านหน้า กันชนหน้าสี
รถรุ่นปี ๖๖ พล

ข้างซ้าย สีธงขาว ประตูด้านซ้ายสีเงิน
๖๖ พล, สีกับตัวรถ ๖๖ พล

กระจกหน้า ๖๖ พล, กระจก
ด้านซ้าย ขาว ๖๖ พล

ยาว = 12,000 กว้าง = 10,000
สูง = 2,500 กระจก = 3,000
ฟิล์ม = 1,000 EPR = 2000



ด้านหลัง กันชนหลังสีเงิน ๖๖ พล, กระจก
มี เปิดท้าย ๖๖ พล

ข้างขวา สีตัวถังด้านขวา สีธงขาว
สีเงิน ๖๖ พล, สีธงขาว ประตูด้าน
ขวา ๖๖ พล

(ฟิล์มบังลมหน้า, ประตูหน้า
L-R

๑๑๓ EPR ๓

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด... 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด... 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด... 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด... 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี... 15 ขนาด.....	215/70/15		✓	เปลี่ยนสภาพ
	หน้า L	ยางปี... 15 ขนาด.....	215/70/15		✓	
	หลัง R	ยางปี... 13 ขนาด.....	215/70/15		✓	
	หลัง L	ยางปี... 13 ขนาด.....	215/70/15		✓	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				✓	บังลม หน้า
ตัวบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					