

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Toyota Proace 2008 สีขาว ทะเบียน กค 6757 วันที่ 9 ธ.ค 64

เลขไมล์ 346870

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MKOYZ596100077256

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง.....

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี



☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 1 ธ.ค 64



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ 400			✓ สีขาว	1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		9 ธ.ค 64	4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญญาณไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง 900		✓	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			7. น้ำฉีดกระจก	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	2500
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่	✓		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้คัท			
1. ไฟในถัง	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าปัด	✓			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
696				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง				9. ยางหุ้มแหนบ			
ชื่อผู้ขาย							

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกหน้าสีเงิน
เลข 2500

ข้างซ้าย สีโปรโตคัล R สีเงิน
เลข 1,500



ด้านหลัง กระจกหน้าสีเงิน
เลข 2500

ข้างขวา สีโปรโตคัล L สีชุดหัวรถ
เลขเลข 1500
15,900

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19 ขนาด.....	265/60/18	✓		
	หน้า L	☐ ยางปี.....19 ขนาด.....	265/60/18	✓		
	หลัง R	☐ ยางปี.....19 ขนาด.....	265/60/18	✓		
	หลัง L	☐ ยางปี.....19 ขนาด.....	265/60/18	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		600		✓	กระจกหน้า
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		3500		✓	แตก
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกลังคาค	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		