

ใบตรวจสอบสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 10 05 2565

ทะเบียน 1๗๘ 8951 กทม

ยี่ห้อ-รุ่น TOYOTA Commuter D4D 3.0 HRC 2016

สี 6๗๗

เลขไมล์ 176,423

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 216,065 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

ขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

เก็ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ.....

☒ กุญแจรีโมท.....

☐ รีโมทแต่ง.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เบาะ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน VIP 5111

แอร์ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แดร ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แร็คพวงมาลัย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์ไฟ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน 150

ท่อไอเสีย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สายพาน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☐ พวงมาลัย Multifunction ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Paddle shift ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Airbag ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ CD/DVD ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ AUX ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ USB ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Bluetooth ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Navi..... ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ กล้อง ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ เซ็นทรัลล็อก ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Sensor ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟ

Day Light ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟสูง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟถัดมอก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ด้านหน้า




2

ด้านหลัง




3

ด้านขวา



ด้านซ้าย



1

ไฟท้าย = 4,500
1100 50 =

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี 20 เบอร์ 205 / 70 R

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน 1100/50 205 R
ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม มี ไม่มี
คิ้วบังแดด มี ไม่มี
ยางอะไหล่ มี ไม่มี
ชุดเครื่องมือ มี ไม่มี
แม่แรง มี ไม่มี
ฝาครอบตุ้มล้อ มี ไม่มี
ฝาครอบกระทะ มี ไม่มี
แม็กไลน์เนอร์ มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ.....