

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ.....Yaris.....สี.....ขาว.....ทะเบียน.....5VW-2251.....วันที่.....5/3/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง.....260,000


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....2.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์.....44,853.....เลขเครื่องยนต์.....เลขคิซซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		1. น้ำมันเครื่อง
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุขังปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		หมื่น / 650	1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายถัง	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บั้มบั้น			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีเงิน

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 205/45/17	☒		
	หน้า L ยางปี 4 ขนาด 4	☒		
	หลัง R ยางปี 4 ขนาด 4	☒		ยางล้อใหม่ จากโรงงาน
	หลัง L ยางปี 4 ขนาด 4	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
จั่วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี 1100 (ตัวใหม่)			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ซีคฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
สาวอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			