


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่น TOYOTA COMMUTER สี กรม ทะเบียน สอ 6312 กทม วันที่ 10/06/67
 เลขโมล 112079
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ ๘ ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 11 มิ.ย. 68
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไสบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ทุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
☒ ทุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน ใช้ไม่ได้	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบบเบอริรี ไม่ใช้	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างเปลี่ยนไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ ไฟหม้อพัก	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม สภาพรถดูดีไม่มีปัญหา ๖๐๐




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ยาว 21 นิ้ว

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	21	ขนาด	215/70R15		
	หน้า L	ยางปี	21	ขนาด	215/70R15		
	หลัง R	ยางปี	21	ขนาด	215/70R15		
	หลัง L	ยางปี	21	ขนาด	215/70R15		
ยางขอบกระจก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม็คคชไคเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
โซ๊คฝาท้าย	☒	มี	☐	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี			