

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มาสด้า 3 ปี 2013 สี เทา ทะเบียน สง. 9475 วันที่ 23 ก.พ. 65

เลขไมล์ 117813

เลขตัวถัง MMA8DE10Y100267

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาด ☒ ไม่ชาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

13 ม.ค. 65

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>สี</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักรถไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>600</u>	☒	☒	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันมือพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชัก	☒		
1. ไฟในถัง	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก			



ชื่อผู้จอง บ.ก.ร.

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกหน้า + กระจกข้างซ้าย
2500



ด้านหลัง ฝากระโปรงท้าย + กระจกขวา
กระจกหลัง + กระจกข้างขวา
รวม 4,000

สภาพล้อ	หน้า R	มี	ไม่มี	กระจก / ขนาด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	หน้า R	☒	☐	15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒	☐	15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒	☐	15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒	☐	15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐	☒	ยางปี 20 ขนาด 185/55/15	✓		
	หน้า L	☐	☒	ยางปี 20 ขนาด 185/55/15	✓		
	หลัง R	☐	☒	ยางปี 20 ขนาด 185/55/15	✓		
	หลัง L	☐	☒	ยางปี 20 ขนาด 185/55/15	✓		
ยางขอบกระจาก	☒	มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒	มี	☐ ไม่มี	1500	✓		ทอ
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒	มี	☐ ไม่มี		✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒ ไม่มี				
แม่กซ์ไคเนอร์	☐	มี	☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒	มี	☐ ไม่มี		✓		
ใช้ผ้าทำย	☒	มี	☐ ไม่มี		✓		
เสาอากาศ	☒	มี	☐ ไม่มี		✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐ ไม่มี		✓		