

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Nissan Almera 1.2 E (M/T) สี เทา ทะเบียน 104065 7554 กม. วันที่ 15/7/65

เลขโมล 104065

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 24 ธ.ค. 65

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท 2 ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		ใส่ด, สันขาว
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		แข็ง
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมเปอร์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม รถชนหน้ามา




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ด้าน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	☒ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	☒ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	☒ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	☒ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด 195/55 R15	
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด 19	
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 19	
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด 19	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หลังชั้น 70.	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		
ฝาครอบล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี		
แม็กชิลเลอร์	☐ มี	☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		
ใช้ฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		
ไฟเบรกล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี		