

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ REVO 1.8 ชื่อเจ้าของ KEARY สี สีส้ม ทะเบียน 66-2901 กกม. วันที่ 10/7/68

แผ่นฉนวน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 30 กย 66
☐ ไม่หมด.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 204106 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แฉก Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางทองในท้ายถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า <u>หน้าขวาไม่สว่าง</u>		☒		7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า		☒		8. บัมปิ่น	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		11. พวงมาลัย (สิ้น / หมอง / เสี่ยง)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แฉกใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง		☒		13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย <u>ขวาขาด</u>		☒		14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		15. ท้องว่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก		☒		16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		17. แฉกกันความร้อน	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม ใส่หัวเกียร์ไม่ตรง
รถเก่า 5 ปี



ด้านหน้า




ข้างขวา



ด้านหลัง

สีชมพู = 15,000



ข้างซ้าย

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คดีต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คดีต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คดีต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คดีต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด 205/40R15		/		
	หน้า L	ยางปี 24	ขนาด 99		/		
	หลัง R	ยางปี 24	ขนาด 99		/		
	หลัง L	ยางปี 24	ขนาด 99		/		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หมดสภาพ		/		
จั่วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ซิคฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			/		