

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 21 12 64

ทะเบียน ขน 6492 ขจรกิจ

ยี่ห้อ-รุ่น Honda CR-V 2.0 E 4WD

สี ขน

เลขไมล์ 151,766

เลขตัวถัง MRHRM2930 HP1 00097

เลขเครื่อง R20 A63100247

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 151/65 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ.....
☒ กุญแจรีโมท 2
☐ รีโมทต่าง.....

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

เบาะ..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แดร ผ่าน ไม่ผ่าน.....

เร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน 32x10x

สวิตช์กุญแจไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☐ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ Navi..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ กล้อง 3.5 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ เซ็นท์ล้อล็อค ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....


☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ผ่าน ไม่ผ่าน.....

☐ผ่าน ไม่ผ่าน.....


ด้านหน้า





ด้านหลัง

4.3m x 1.5m x 1.5m
5.5m x 1.5m x 1.5m

ด้านขวา



ด้านซ้าย



ล้อหน้า R	หม้อต้ม	หม้อต้ม	กระทะ
ยางปี 20	เบอร์ 225/65 R 17		
ล้อหน้า L	หม้อต้ม	หม้อต้ม	กระทะ
ยางปี.....	เบอร์...../.....R.....		
ล้อหลัง R	หม้อต้ม	หม้อต้ม	กระทะ
ยางปี.....	เบอร์...../.....R.....		
ล้อหน้า R	หม้อต้ม	หม้อต้ม	กระทะ
ยางปี.....	เบอร์...../.....R.....		

ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ผ่าน	ไม่ผ่าน	4.3m x 1.5m x 1.5m
ผ่าน	ไม่ผ่าน	5.5m x 1.5m x 1.5m
ผ่าน	ไม่ผ่าน	2.5m x 1.5m x 1.5m
ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ผ่าน	ไม่ผ่าน	

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม	ไม่มี	ไม่มี
คิ้วบังแดด	ไม่มี	ไม่มี
ยางอะไหล่	ไม่มี	ไม่มี
ชุดเครื่องมือ	ไม่มี	ไม่มี
แม่แรง	ไม่มี	ไม่มี
ฝาครอบคัมล้อ	ไม่มี	ไม่มี
ฝาครอบกระทะ	ไม่มี	ไม่มี
แม่กลิ้งเนอร์	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ.....