

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mitsubishi Mirage 1.2 GLX สี เทา ทะเบียน จฉ 4221 ชบ วันที่ 16/8/65


เลขโมล 40918
 แผ่นเพลท ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 1 ปี
☒ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ท่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คอป	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุแหบน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีช			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หม่ง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม เหล็กว้อน้ำมันเครื่องที่พาสติหัก (1,500)




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

สี 1 สีฟ้า = 1,000 บาท /

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี...19... ขนาด.....	165/60R14	✓		
	หน้า L ยางปี...19... ขนาด.....	99	✓		
	หลัง R ยางปี...19... ขนาด.....	99	✓		
	หลัง L ยางปี...19... ขนาด.....	99	✓		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		-	-	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		-	-	
ฝาครอบมุล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		-	-	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓	ท้าย 1 หน้าขวา
แม็คเคซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		-	-	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
โซ๊คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
โพลิบรอกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		