

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ... Toyota Yaris ปี 2011 สี ขาว ทะเบียน ธว 88151 วันที่ 27/12/62
 เลขไมล์ 94991 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MHFM1CB3T8K00678 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง 3SZ-DBX0899 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สออก(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชขาด..... ☒ ไม่ขาด 16 กพ 2563



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒	☐	<u>สีแดงลาย</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักระบบไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☐	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐	
1. ไฟในแก้ว	☒	☐		4. รอยร้าวใช้คัท	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>มีจุดน้ำมันแข็ง</u>

ชื่อผู้ตรวจ บอช

ชื่อผู้ส่งงาน



สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
9. ยางหนูน	☐	☐	
10. เบรก	☐	☐	
11. เชื้อคัท	☐	☐	



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

11062 2,000 1072 = 2,000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....19.....ขนาด.....195/60/15	✓		
	หน้า L ยางปี.....19.....ขนาด.....195/60/15	✓		
	หลัง R ยางปี.....19.....ขนาด.....195/60/15	✓		
	หลัง L ยางปี.....19.....ขนาด.....195/60/15	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		