

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI CIAZ 1.2 GL สี เทา ทะเบียน สง 5056 ตต วันที่ 12/5/66

เลขโมล 113391

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 23189166

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไล่ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบัน			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สับ / หมอง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้าขวา (สี).



ข้างซ้าย 2. กันชนซ้ายบน (เคาะสี).



ด้านหลัง



ข้างขวา 3. บังโคลนหลังขวา (สี).

4. ประตูหลังขวา บน บังโคลน (เคาะ) (สี).

5. กันชนหลังซ้าย (สี).

สี 6,000 / ยาง 1,200 x 4.

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว	
	หลัง L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18	ขนาด	185/65R16		
	หน้า L ยางปี 18	ขนาด	99		
	หลัง R ยางปี 18	ขนาด	99		
	หลัง L ยางปี 18	ขนาด	99		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี				
แม็คซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี				
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี				