

ใบตรวจสภาพรถ

นรต. MG3 ปี 2017 สี 6600-7216 ทะเบียน กฉ 7216 วันที่ 17/1/63
 เลขไมล์ 26793 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMZ1AE32H014 ชื่อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 ผ่านเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชด. 27.00.69 ☐ ไม่ชด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สวิตช์กะบะไฟ	☒	☐		6. ไฟเดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	6 เดือน
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☐	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☐	☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คัท	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แดด	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	น้ำมันเครื่อง
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแชน	☐	☐	
				10. เบรก	☐	☐	
				11. เช็คอัพ	☐	☐	

ชื่อผู้ตรวจ


ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์


(L)




ด้านหน้า



ข้างซ้าย เบลล์ ฉากซ้าย 2.2
ตัว ล้อ ฉากซ้าย ล้อ 2.2
66 เบลล์ ฉากซ้าย ฉากซ้าย
66 66, ประตู ฉากซ้าย 2.2



ด้านหลัง



ข้างขวา

(R)

10011111 =
= 4000
1111 2000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 17 ขนาด 185/65/15	☒	
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 185/65/15	☒	
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 185/65/15	☒	
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 185/65/15	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คว้งแตด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	

ชุดจาก 185