



ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า อีโกลิส 2014 ส. 820 ทะเบียน 1 พจน 4612 วันที่ 15/1/63
 เลขไมล์ 178216 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา 3 ดอก
 เลขตัวถัง TR0GR1268096255 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง 2KD-S431399 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 22 ธ.ค 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>		☒	สีน้ำตาล R	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		6609 809
9. จิพยู/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลารับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. รอยรั่วซีคอัพ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแพน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			



ชื่อผู้ตรวจ 105
 ชื่อผู้ส่งงาน

(L)



ด้านหน้า กระจกมองหน้ามี
รอยขีดข่วนสีเงินบนกระจก
ด้านซ้าย

ข้างซ้าย กระจกมองข้างซ้าย
สีเงินบนกระจก



ด้านหลัง

ข้างขวา กระจกมองข้างขวา
สีเงินบนกระจก

107 = 1,000 107 = 1,000
N = 6,000 107 = 2,000
สีเงิน = 2,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระตะ/ขนาด... 15 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระตะ/ขนาด... 15 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระตะ/ขนาด... 15 นิ้ว	✓	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระตะ/ขนาด... 15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี... 18 ขนาด... 205/70/15	✓	
	หน้า L ยางปี... 18 ขนาด... 205/70/15	✓	
	หลัง R ยางปี... 18 ขนาด... 205/70/15	✓	
	หลัง L ยางปี... 18 ขนาด... 205/70/15	✓	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	สีเงิน
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
อื่นๆ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	