

ใบตรวจสอบสภาพ

เลขที่ ๒๒

รุ่นรถ TOYOTA Vigo Scab 2.5E Re สี ขาว ทะเบียน 1๖๗ด ๙๕๒๗ วันที่ 5/4/๖๖


เลขโมล 115117
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 28 กย 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา.....1.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปัดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันจืด</u>		☒	1,500
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		ใบแอร์ล้าง (1,500)
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. โช้คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	สึก 2,000-
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดักไล่ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ <u>เหล็กเหยียบมีเสียง</u>		☒	7,500-
8. ไฟท้าย <u>ท้ายแตก</u>		☒		11. บัมเปอร์		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (<u>เส้น</u> / <u>ห่วง</u> / เสียง)		☒	เกิดจากยาง
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย 2. กระพริบท้าย (เกาะ) (สี)
3. คิวหลังท้าย (สี)



ด้านหลัง 4. สหทัย (เกาะ) (สี)
5. กันชนหลัง (เกาะ)



ข้างขวา

สี 4,800 / ยาง 3,000 X 4.

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัสแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	20 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัสแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	20 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัสแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	20 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัสแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	20 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด	265/50R20			
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด	๙๗			
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด	๙๗			
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด	๙๗			
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		