

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Torota Revo
106A22

สี เทา

ทะเบียน 7 กข 6320

วันที่ 24 / 10 / 66


เลขโมล 106A22
แฉ่นพลา ☒ มี ☐ ไม่มี
เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
ภาชี ☒ วด ☐ ไม่มี
☐ ไม่วด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ วดบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
แก๊ส ☐ ลงเล่ ☐ ไม่ลงเล่
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สวด


กฏวเจ ☐ ธรรมดา.....ดวก
☒ กฏวเจรีมท.....ดวก
☐ รีมท.....ดวก
Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			1500	1. ไฟในเก้			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>เปลี่ยน 960</u>			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพืค			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแฉ่น ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบนเตอร์รี <u>เปลี่ยน 2280</u>			
14. เชินทาลลือค ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลั่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกบีนลือ			
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคั่นชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นพลาจับ			
1. ไฟหน้า				4. ใช้อัพ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบูกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสวดรตโลค ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ฝ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยโลค ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุแหนบ			
7. ไฟสูง				10. ครีช			
8. ไฟท้าย				11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. พลากลาง			
10. ไฟบสก				13. ปักนค			
1. ไฟตัดหมวกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หน่วง / เสียง)			
2. ไฟเลี้ยวหลัง							


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1 คันชนหน้า 1300



ข้างขวา ท้าย 1300



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 2023 ขนาด 17	☒	
	หน้า L ยางปี 2023 ขนาด 17	☒	
	หลัง R ยางปี 2023/65/R17	☒	
	หลัง L ยางปี 2023/65/R17	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซไทเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		