

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ FORD DOUBLE CAB 2.2 สี สีส้ม ทะเบียน 7กข 2114 วันที่ 11/05/67
 เลขโมล 128900
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 5 ก.ย 65
☐ ไม่ว่าง.....
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด
 ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ภูเขาจีโอเมทริก.....ดอก
☐ ริมถนน.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก <u>ไม่ติด</u>	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องแยก	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับวัดโน้ต ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แลก	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุแหบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้ม	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่ง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. กระบะซ้ายมือฝั่ง (สี)

2 คือ ล้อหลังซ้ายมือ (สี)



ด้านหลัง



ข้างขวา 3. คือ ล้อหลังขวามือ (เหล็ก)

สี = 3,900

งานสี = 4=

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	17 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	17 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	17 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด	265/65R17		☒	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด	99		☒	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด	77		☒	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด	77		☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ประตูหลัง ขาด L, R.			☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	